

Blech

Schwarzblech
(gebläuter Stahl)

Warmgewalztes, mit Zunder behaftetes Eisenblech, nicht rostfrei, Beschichtung bietet jedoch bedingte Korrosionsschutz, quasi nicht überhitzbar, aber starke Temperaturwechsel vermeiden.

Nach Gebrauch stets leicht einfetten, trocken lagern, Oberflächenbeschichtung nicht verletzen, nicht spülmaschinen-geeignet.

Weißblechmit

Zinn überzogenes Eisenblech; durch diese Beschichtung korrosionsfest; Beschichtung hitzerestistent bis ca. 300°C.

Oberflächenbeschichtung (Korrosionsschutz) nicht verletzen, Reinigung möglichst mit weichen Bürsten per Hand.